

台風 19 号による排水溝被害

台風による道路被害は流水溝の不具合により発生します。特に排水渠を見て回ったところ、案の定埋もれていました。

記録的な大雨で、沢の水位が急上昇、周囲のゴミを取り込んで流れて来るので、暗渠の部分で詰まってしまいました。

また、碎石の土嚢が流れていました。土嚢のかさ比重は 1.5 程度、水に浸かると 0.5 になります。少しの流れ抵抗でも動いてしまいますね。杭で固定しないとだめですね。



ゴミ（流木）で塞がれた暗渠。道路に流水が溢れ出した。



入口のゴミを取り除いたら、大きな断面が出現。



移動した土嚢に塞がれた暗渠