

台風 19 号の黒森爪あと

10月13日(日)から14日(月)にかけて猛威を振るった台風19号の被害状況を見に行ってきました。

一番心配していたビニールハウスは損傷なく無事でしたが、林道は洗掘されたり路肩が崩壊したりで相当の被害を受けました。倒木や落枝は比較的少なかった。

緊急手当を施して、なんとかフィールドまで車両の進入を可能にしました。



路肩が崩壊した箇所。通行禁止になっていました。画面左側を通行可能に。



深さ 30 cm にも洗掘された林道。画面左側を通行可能に。



被害が皆無だったハウス。場所の地の利。